OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Technisches Datenblatt

DAS 100

drehbar 360°

schwenkbar + - 45°

neigbar 90°





DE

1 Abmessungen



Ind.	Modification	Day	Name	Designed by Mücke	Verif. by	Approval date	Filename	Date 07/06/2004	
				OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 Hallstadt			DAS 100		
							Triaxial vice	Edition 1	Sheet 1 of 1

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

2 Ersatzteilzeichnung



3 Ersatzteilliste

Pos.	Bezeichnung	Grösse	Teilenr.	Menge	Pos.	Bezeichnung	Grösse	Teilenr.	Menge
1	Grundplatte			1	2	Nutenschraube	1/2" - 12 BSW x 1 1/2"	0335550002	3
3	Mutter	1/2" - 12 BSW		3	4	Scheibe	1/2"		3
5	Gelenkkörper			1	6	Innensechskant-schraube	5/16”-18 BSW x 3/4"		2
7	Gewindestift	5/16”-18 BSW x 3/4"		2	8	Scheibe	5/16”		2
9	Mutter	5/16”-18 BSW		2	10	Lagerbock verschiebbar			1
11	Spannmutter		0335550011	1	12	Lagerbock fest		0335550012	1
13	Zugstange		0335550013	2	14	Innensechskant-schraube	5/16”-18 BSW x 5/8"		2
15	Sicherungs-scheibe	DIN 6799-9		2	16	Bolzen	A = 30	0335550016	1
17	Bolzen	A = 32	0335550017	1	18	Handkurbel	Vierkant 1/2"	0335550018	1
19	Spindel		0335550019	1	20	beweglicher Klemmkörper			1
21	Nachstellleiste			1	22	feststehender Klemmkörper			1
23	Schraub-stockbacke	110x35,5 x12,2	0335550023	2	24	Nachstellring klein		0335550024	1
25	Passstift	1/5" x 1 1/4"		1	26	Nachstellring groß		0335550026	1
27	Öler	6mm	0340105	1	28	Befestigungs-scheibe Spindel		0335550028	1
29	Innensechskant-schraube	5/16”-18 BSW x 1/2"		4	30	Gelenk			1
31	Innensechskant-schraube	1/4”-20 BSW x 1"		2	32	Federscheibe	1/4”		2
33	0° Markierung oben			2	34	Niet			4
35	0° Markierung unten		0335550035	1	36	Innensechskant-schraube	5/32”-36 BSW x 1/4"		2
37	Innensechskant-schraube	5/16”-18 BSW x 3/4"		2	38	Gewindestift	5/16”-18 BSW x 1"		2
39	Federscheibe	5/16”		2	40	Mutter	5/16” - 18 BSW		2